

CÓDIGO	RT-SCR-PLT-PAV-001	REVISÃO	0
EMIÇÃO	08/04/2023	FOLHA	1 de 10

ANEXO V - DOCUMENTO FOTOGRAFICO TÉCNICO


OBRA: RODOVIA RSC-287 SUB-TRECHO OU LOCALIDADE: KM 100+920 ao KM 100+990 / SENTIDO LESTE; KM 101+125 AO KM 101+185 / SENTIDO LESTE; KM 101+295 ao 101+379 / SENTIDO LESTE. ATIVIDADE: REPAROS PROFUNDOS	OBJETO OCORRÊNCIA DE ROCHAS COM SOBRETAMANHO EM CAMADA DE SUBLEITO EXISTENTE NA RODOVIA
---	--

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA DURANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REPARO PROFUNDO.


Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	2 de 14

Descrição das atividades

Execução de reparos profundos. Intervenção com fresagem, remoção de base / sub-base e reestruturação de subleito com rochas identificadas com sobre tamanho.




Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	3 de 14

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Fresagem descontínua, antes da realização do reparo profundo, no período de trabalhos iniciais.	Natureza: -

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Inspeção visual apontou trincas, antes da fresagem do trecho, no período de recuperação.	Natureza: -

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	4 de 14

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Registro antes da fresagem do trecho, inspeção visual apontou trincas.	Natureza: -

		
Ocorrência: Ordinária	DESCRIÇÃO: Fresagem do trecho objeto deste documento	Natureza: Pavimento

		
Ocorrência:	DESCRIÇÃO:	Natureza:

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	5 de 14

Ordinária	Remoção de base / sub-base existente	Pavimento
-----------	--------------------------------------	-----------



Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Remoção de rochas com sobre tamanho existentes no subleito do trecho sob intervenção	Natureza: Pavimento
--------------------------------	---	-------------------------------

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	6 de 14

		
Ocorrência: Ordinária	DESCRIÇÃO: Referência dimensional.	Natureza: -

		
Ocorrência: Ordinária	DESCRIÇÃO: Remoção de rochas com sobre tamanho existentes no subleito do trecho sob intervenção	Natureza: Pavimento

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	7 de 14



Ocorrência: Ordinária	DESCRIÇÃO: Remoção de rochas com sobre tamanho existentes no subleito do trecho sob intervenção	Natureza: Pavimento
--------------------------	--	------------------------

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	8 de 14

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Evidente presença de rocha com sobre tamanho imediatamente abaixo do material granular	Natureza: Pavimento

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Evidente presença de rocha com sobre tamanho imediatamente abaixo do material granular	Natureza: Pavimento

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	9 de 14

Descrição das atividades

Armazenamento provisório de material de escavação, entrada pelo KM100+800.



Ocorrência:
Negativa

DESCRIÇÃO:
Material removido depositado próximo ao local da intervenção.

Natureza:
-

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	10 de 14



Ocorrência:
Negativa

DESCRIÇÃO:
Material removido depositado próximo ao local da intervenção.

Natureza:
-



Ocorrência:
Negativa

DESCRIÇÃO:
Material removido depositado próximo ao local da intervenção.

Natureza:
-

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	11 de 14



Ocorrência:
Negativa

DESCRIÇÃO:
Material removido depositado próximo ao local da intervenção.

Natureza:
-



Ocorrência:
Negativa

DESCRIÇÃO:
Material removido depositado próximo ao local da intervenção.

Natureza:
-

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	12 de 14

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Instalação de dreno profundo na posição de trilha de roda.	Natureza: -

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Preenchimento do dreno profundo com material drenante e manta geotêxtil.	Natureza: -

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	13 de 14

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Recomposição de subleito com macadame seco.	Natureza: -

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Camada de travamento, do macadame de recomposição, sendo compactada.	Natureza: -

		
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Compactação da camada de base e subbase substituída com Brita Graduada Simples (BGS).	Natureza: -

11 de mar. de 2023 08:38:40
22J 362685 6714996
1600 Avenida Melvin Jones
Santa Cruz do Sul 96823-000
Brasil

Código	Revisão
RT-SCR-PLT-PAV-001	0
Folha	14 de 14

 15 de jul. de 2023 15:53:36 29,6878S 52,4174W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 100+920 ao 100+990		 15 de jul. de 2023 15:51:30 29,6879S 52,4171W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 100+920
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Situação do trecho (100+920 – 100+990) após a reconstrução.	Natureza: -
 15 de jul. de 2023 15:47:41 29,6874S 52,4198W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 101+125 ao 101+185		 15 de jul. de 2023 15:47:35 29,6875S 52,4198W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 101+125 ao 101+185
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Situação do trecho (101+125 – 101+185) após a reconstrução.	Natureza: -
 15 de jul. de 2023 15:32:52 29,6869S 52,4217W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 101+295 ao 101+379		 15 de jul. de 2023 15:28:18 29,6871S 52,4210W Santa Cruz do Sul sentido LESTE km 101+295 ao 101+379
Ocorrência: Negativa	DESCRIÇÃO: Situação do trecho (101+295 – 101+379) após a reconstrução.	Natureza: -